

ChangeLog für Public Beta

COMmander Business / COMmander Basic.2 / COMpact 50x0 VoIP

Version 4.2M-010



Version:
1.2

Datum:
01.11.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Versionen.....	2
2	Fehlerbehebungen	2
2.1	Online-Namenssuche funktionierte nicht mehr.....	2
2.2	Fehlende Audioverbindung durch doppelte Codec-Auswahl	2
2.3	Zertifikat konnte nicht im VoIP-Provider gespeichert werden.....	2
2.4	Portauswahl an COMpact 5020 wurde falsch dargestellt	2

ChangeLog für Public Beta

COMmander Business / COMmander Basic.2 / COMpact 50x0 VoIP

Version 4.2M-010



Version:

1.2

Datum:

01.11.2018

1 Einleitung

In diesem Dokument werden neben den neuen Funktionen auch Funktionsänderungen und Fehlerbehebungen beschrieben.

Diese Informationen gelten für die folgenden Geräte:

- COMmander Business
- COMmander Basic.2
- COMpact 5010 VoIP
- COMpact 5020 VoIP

Hinweis:

Falls direkt nach dem Firmware-Update bei der Anmeldung an dem Konfigurationsmanager eine Fehlermeldung angezeigt wird, leeren Sie bitte den Cache Ihres Webbrowsers oder warten ca. 5 Minuten und melden sich danach erneut an.

1.1 Versionen

Abhängigkeiten der Anlagen- und Telefonversionen entnehmen Sie bitte der Tabelle.

	Telefonanlage	Systemtelefon
Erforderliche Firmware	4.2M-010	-

Die hier angegebenen Versionen gelten für alle Kapitel incl. Unterkapitel. Sollte es in Kapiteln oder Unterkapiteln Abweichungen geben, wird eine eigene Tabelle mit den entsprechenden Versionen eingefügt.

2 Fehlerbehebungen

In diesem Kapitel werden die in dieser Version behobenen Fehler beschrieben.

2.1 Online-Namenssuche funktionierte nicht mehr

Durch die Umstellung auf HTTPS von "Das Örtliche", funktionierte die Online-Namenssuche nicht mehr.

2.2 Fehlende Audioverbindung durch doppelte Codec-Auswahl

Der Provider "Peoplefon" sendete bei einem kommenden Ruf eine doppelte Codec-Auswahl, was zu einer fehlenden Audioverbindung führen konnte.

2.3 Zertifikat konnte nicht im VoIP-Provider gespeichert werden

Nach dem Speichern wird nun das Zertifikat wieder im VoIP-Provider angezeigt.

2.4 Portauswahl an COMpact 5020 wurde falsch dargestellt

An einer COMpact 5020 wird jetzt für einen am Grundboard konfigurierten Anlagenanschluss beim Betreiben eines zusätzlichen 2ISDN-Moduls wieder der richtige Port angezeigt.